

Córdoba, 23 de mayo de 2024.-

RESOLUCIÓN NÚMERO: 882

Y VISTO:

El expediente N° 0521-067173/2022, en el que obran actuaciones vinculadas al incumplimiento de deberes y obligaciones establecidos en la Ley Provincial N° 10281 de “Seguridad Eléctrica para la Provincia de Córdoba”, en relación a la actuación de Municipalidad de Villa Carlos Paz, CUIT N° 30-99901363-1.

Y CONSIDERANDO:

I) Que la competencia del ERSeP en la cuestión planteada resulta en forma expresa de los incisos a), b); c), m) y t) del Art. 25 de la Ley 8835 - Carta del Ciudadano, y del carácter de autoridad de aplicación de la Ley Provincial N° 10.281, conforme surge de su artículo 3.

II)-Que obran en autos los siguientes antecedentes relevantes:

1)- Con fecha 12 de octubre de 2022, se recibe denuncia (STICKER n° 112783105936122) respecto del “*poste de luz sin tapa de acceso cables expuestos e instalación exetrior peligrosa fuera de norma carcano 199.*” En tal sentido el área de seguridad eléctrica le corre traslado a la Municipalidad a los fines que, informe el Número de contrato del medidor desde el que se alimenta la instalación referida; proceda la normalización de la instalación referida y presente Certificado de Instalación Eléctrica Apta de la instalación que incluye el circuito eléctrico de la instalación referida.

2) con fecha 01/11/2022 (Sticker 121332411181422) la sumariada presenta descargo en donde expresa, “*verificada la situación planteada por el denunciante se llega a la conclusión que la infracción denunciada no existe, desconociendo la fecha de las fotos presentadas.*”

3) Con fecha 22 de noviembre de 2022, el Área de Seguridad Eléctrica, ordena que se inspeccione la instalación eléctrica denunciada, a efectos de determinar si existe un evidente riesgo que amerite la intervención de este Ente Regulador, según lo determina el artículo 2º, inciso b.2 del Decreto Reglamentario 1022, todo ello en *resguardo de los fines y objetivos que la misma ley propugna “preservar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.” y “promover la seguridad eléctrica procurando la fiabilidad técnica...”*.

4)- Con fecha 23 de noviembre de 2022, Área de Seguridad Eléctrica realiza inspección en la Avenida Cárcano esq. Morandini, en virtud de ello elabora el Informe Técnico N° 43/2022 de fecha 02 de diciembre de 2022, en el que se analizó, *“Según lo constatado en acta de inspección N° 0031/22 realizada el 23 de noviembre del 2022 el estado de la instalación eléctrica referida (...) al momento de la inspección no se corresponde con lo denunciado, no verificándose las anomalías citadas en dicha denuncia.”* Concluyendo que la Municipalidad no presentó el Certificado de Instalación Eléctrica Apta solicitado.

III) Con fecha 14 de diciembre de 2022, se dispuso *“la apertura del correspondiente sumario respecto de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, CUIT N° 30-99901363-1, advirtiendo la posible configuración de infracción encuadrable en el inciso c) del artículo 7) del “Régimen de Infracciones y Sanciones” establecido en el Anexo Único de la Resolución General ERSeP N° 97/2018 (B.O.02/01/2019) –en adelante RISSE-, “(...) Ante la falta de adecuación de las instalaciones de acuerdo a la normativa prevista en la Ley Provincial N° 10281 en el plazo y condiciones previstas en su artículo 7º (...), todo ello en razón de que la instalación eléctrica de alumbrado público emplazada en Av. Carcano y Morandini N°199, de la Ciudad de Villa Carlos Paz,, no cuenta con certificado de instalación eléctrica apta. (...)”*

IV) Que habiendo sido debidamente notificado del decisorio anterior mediante a la plataforma de Ciudadano Digital (CIDI) con fecha 27/12/2022, no obstante, la sumariada no formula descargo alguno, lo que autoriza a resolver las presentes con las constancias obrantes.

Se pone en resalto que la ley de seguridad Eléctrica tiene como uno de sus objetivos” Preservar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente. Que la misma resulta de aplicación a las instalaciones eléctricas del usuario del servicio eléctrico, ya sean públicas o privadas, en inmuebles o en la vía pública.

Así mismo en el artículo 7º de la ley se refiere específicamente a las obligaciones de los municipios, comunas o titulares de instalaciones de alumbrado público o señalización existentes, los cuales deben adecuar las instalaciones a la normativa, debiendo acreditar ante la correspondiente distribuidora mediante la presentación del “Certificado de Instalación Eléctrica Apta y en el caso particular a este Ente de Control ya que se le fue requerido en diversas oportunidades.

Que a partir de dispuesto por el art. 9º de la Ley 10281, el ERSeP actuará ante reclamos respecto del incumplimiento de la ley o la normativa correspondiente, pudiendo dar participación a las distribuidoras eléctricas, municipios, comunas, colegios profesionales y toda otra entidad responsable a la que pudiera corresponder.

Que de acuerdo al art.10, este Ente Regulador será el organismo de aplicación quien establecerá el Régimen de Infracciones y Sanciones por el incumplimiento de las disposiciones de la ley, decretos reglamentarios, resoluciones del ERSeP y demás disposiciones legales que le sean aplicables. En tal sentido quedan comprendidos como sujetos de sanciones tanto los electricistas, distribuidoras y toda persona física o jurídica que no cumplimente las disposiciones pertinentes para el resguardo del objeto de la Ley, amparando el derecho de defensa y el principio de igualdad de los involucrados. Con este objetivo deberá el ERSeP especificar los hechos que serán considerados infracción y sus correspondientes sanciones.

En resumen, la Municipalidad no ha cumplimentado la presentación del Apto eléctrico y tampoco respecto al haber recibido descargo alguno en el que aporte elementos en su defensa, todo ello desobedeciendo una orden del Ente Regulador.

V) Que la conducta de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, resulta encuadrable en el configuración de infracción encuadrable en el inciso c) del artículo 7) del “Régimen de Infracciones y Sanciones” establecido en el Anexo Único

de la Resolución General ERSeP N° 97/2018 (B.O.02/01/2019) –en adelante RISSE-, “(...) Ante la falta de adecuación de las instalaciones de acuerdo a la normativa prevista en la Ley Provincial N° 10281 en el plazo y condiciones previstas en su artículo 7º, siendo pasibles de una multa de entre 200 y 300 U.M. “

Que teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y la seguridad comprometida en el caso, se considera correspondiente la aplicación de una multa equivalente a 200 Unidades.

Que a los fines de la determinación de la misma, corresponde estar al mecanismo previsto en el artículo 2, punto 2 del RISSE, siendo el valor de la Unidad de Multa “el equivalente a cien (100) veces el valor unitario del kilowatt-hora (kWh) de la mayor tarifa de la categoría residencial del cuadro tarifario vigente”; en este caso para la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.). De acuerdo a lo informado por el Área de Seguridad Eléctrica, la Unidad de Multa asciende a Pesos Siete Mil Doscientos Cuarenta con noventa y ocho ctvos. (\$7.240,98).

Que, en función de lo expuesto, la multa aplicar asciende a Pesos UN MILLON CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON SESENTA CTVOS. (\$ 1.448.197,60).-

VI) Que se deberá dejar constancia en los registros del ERSEP de la presente resolución, a efectos de ser tenido en cuenta como antecedentes de los sujetos sancionados.

VII) Por lo expuesto, normas citadas, las disposiciones emanadas de los artículos 21 y siguientes de la Ley N° 8835 – Carta del Ciudadano -, lo dictaminado por el Servicio Jurídico y conforme lo dispuesto por Resolución General N° 69/2021 (Estructura Orgánica del ERSeP), **el Juzgado de Faltas Regulatorias DEL ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS (ERSeP).**

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 1º: **SANCIONAR** a la Municipalidad de Villa Carlos Paz, CUIT N° 30-99901363-1, con **MULTA** equivalente a la suma de Pesos UN MILLON

CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON SESENTA CTIVOS. (\$ 1.448.197,60), por incumplimiento a la Ley Provincial N° 10.281, de Seguridad Eléctrica.

ARTÍCULO 2°: La Multa mencionada deberá ser depositada dentro del término de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de notificación de la presente en la cuenta del Banco Provincia de Córdoba, Suc. 900 N° 300290/04, CBU 0200900501000030029047, Alias: ERSEP.DDJJ.SEGELEC, acompañando comprobante de depósito al expediente administrativo, al mail: ersepddjj-segelec@cba.gov.ar, todo bajo apercibimiento de ejecución judicial.-

ARTÍCULO 3°: **COMUNÍCASE** la presente al Área de Seguridad Eléctrica debiendo remitirse copia, para su conocimiento y demás efectos.-

ARTÍCULO 4°: **PROTOCOLÍCESE**, comuníquese y dése copia.-